

Notendaráðstefna DMM 26.2.2015

Trausti H. Ólafsson
HS Veitum

- Aðdragandi að spjaldtölvunotkun hjá HS Veitum
- Hvernig hefur innleiðing tekist
- Hvaða ferli eru afgreidd með spjaldtölvum
- Hvað segja starfsmenn?
- Helsti ávinningur
- Hvað er framundan

Aðdragandi að spjaldtölvunotkun hjá HS Veitum

Eignir

Dæmingar

Eftirlit

Áætlanir

Verkbeiðnir

The screenshot shows the 'DMM - [Eignir]' application window. The menu bar includes 'Leita', 'Eignir', 'Áætlanir', 'Verkbeiðnir', and 'Dæmingar'. The 'Eignir' menu item is circled. Below the menu bar, there are options for 'Verkbeiðnir', 'Eignir', 'Dæmingar', 'Áætlanir', and 'Eftirlit'. The main interface is divided into a left-hand tree view and a right-hand data table.

Eignir [Kóði]

Flokkun eftir dálkatitli - dragið dálkatitil hingað !

Strikam	Titill	Kóði	Hópur	Viðskiptavinur
00208	DRE208 Steypustöðin	SUD/FIT A/DRE208	Njarðvík	
00208h	DRE208 Háspennufelt Steypustöðin	SUD/FIT A/DRE208/H1	Njarðvík	
00208j	DRE208 Jarðtengiteinn Steypustöðin	SUD/FIT A/DRE208/J1	Njarðvík	
00208l	DRE208 Lágspennufelt Steypustöðin	SUD/FIT A/DRE208/L1	Njarðvík	
00208t1	DRE208 Spennir 1 Steypustöðin	SUD/FIT A/DRE208/SP1	Njarðvík	
str023fita	STR23 (208-209)	SUD/FIT A/DRE208/H1	Njarðvík	

Aðdragandi að spjaldtölvunotkun hjá HS Veitum

Dæmingar [Kóði]

Staða

Númer	Dæmingartegun	Verkbeiðir	Verkpáttur	Eign	Gátatriði	
Staða : 2B í bið (FJÖLDI=10)						
31875	2			DRE208 Steypustöðin	Dæming:	2
31876	2			DRE208 Steypustöðin	Dæming:	2
31877	2			DRE208 Steypustöðin	Dæming:	2
31878	2			DRE208 Steypustöðin	Dæming:	2
31881	2			DRE208 Steypustöðin	Dæming:	2
31884	2			DRE208 Jarðtengitein	Dæming:	2
31886	1			DRE208 Jarðtengitein	Dæming:	2
31887	2			DRE208 Jarðtengitein	Dæming:	2
31892	2			DRE208 Jarðtengitein	Dæming:	2
31890	2			DRE208 Lágspennufe	Dæming:	2
Staða : Lokið (FJÖLDI=17)						
31891	3	DRE208 -	4067-1	DRE208 Lágspennufe	Dæming:	2
4341	1			DRE208 Steypustöðin	Flutt úr Access	4
4342	1			DRE208 Steypustöðin	Flutt úr Access	4
4343	1			DRE208 Steypustöðin	Flutt úr Access	4
4672	2			DRE208 Steypustöðin	Flutt úr Access	6
4673	2			DRE208 Steypustöðin	Flutt úr Access	6
4674	2			DRE208 Steypustöðin	Flutt úr Access	6
5943	1			DRE208 Steypustöðin	Flutt úr Access	1
5944	1			DRE208 Steypustöðin	Flutt úr Access	1

Aðdragandi að spjaldtölvunotkun hjá HS Veitum

The screenshot shows the DMM software interface. The top menu bar includes options like Leita, Eignir, Áætlanir, Verkbeiðnir, and Dæmingar. The left sidebar shows a tree view of projects under 'Eignir', with 'DRE208 Steypustöðin' selected. The main window displays a table of tasks under the heading 'Verkbeiðnir (Kóði)'. The table has columns for 'Númer', 'Áætluð byrjun', 'Titill', 'Staða', 'Fj. gátlista', and 'Tegund'. The task with ID 4067 is highlighted in blue.

Númer	Áætluð byrjun	Titill	Staða	Fj. gátlista	Tegund
393	16.12.2014	Rafskoðun DRE 208 Steypustöðin	D1 - Lokið	4	1A-Rekstrarskoðun
4045	3.12.2024	Rafskoðun DRE 208 Steypustöðin	A1 - Stofnað	0	1A-Rekstrarskoðun
2063	1.1.2014	Þrif og eftirlit DRE208	D1 - Lokið	1	4-Eftirlit
3028	1.1.2015	Þrif og eftirlit DRE208	A1 - Stofnað	1	4-Eftirlit
4067	25.11.2014	DRE208 - þriðja flokks dæming	D1 - Lokið	0	6-Skipulagt viðhald/lag

Below the table, there is a section for 'Rauntími og umsögn verkstjóra' with a dropdown menu showing '4067-1 Verkþáttarskýrsla'. Below that, a detailed view for task '4067-1 DRE208 Lágspennufelt Steypustöðin [SUD/FIT A/DRE208/L1 (Lágspennufelt)] ^ DRE208 - þriðja flokks dæming' is shown, including fields for 'Stofnað' (25.11.2014 23:08 by Trausti Hvannberg Ólafsson) and 'Breytt' (27.11.2014 08:16 by Sigurjón Hannesson).

Aðdragandi að spjaldtölvunotkun hjá HS Veitum

DRE208 - þriðja flokks dæming

Verkbeiðni : **DMM4067**

Nafn : .

Aðsetur:

Útlönd

Kennitala: 9999999999

Reikningslykill:

Verk: **VV03060126**

Fyrsti notkunarst.: 0201

Starfsstöð: **Lokið**

Staða:

Viðskiptavinalykill ...: **1**

Gerð aðgerðar: **Skráning**

Lýsing :

Spurning	Svar
Lýsing verks	
Verkbeiðni er tilkomin vegna skipulegs viðhalds	Já
Verkbeiðni er tilkomin vegna bilunar	Nei
Verkbeiðni stofnast á Svæðisstjóra	Nei
Verkbeiðni stofnast á verkstjóra	Já
Athugasemdir	
Dagsetning skráningar	5.1.2015
Tími	16:09:29
Skráð af	GO
Lokið móttöku beiðnar	Já

Gerð aðgerðar: **Verkstjórn**

Lýsing :

Skila truflanaskýrslu í DMM	
Athugasemdir	
Dagsetning skráningar	5.1.2015
Tími	16:09:37
Skráð af	GO
Lokið & verkbeiðni verður lokið	Já

Ítarlýsing

DRE208 - þriðja flokks dæming

Athugasemd

A1 - Stofnað

6-Skipulagt viðhald/lagfæring

DMM staða ÓútfiðA1 - Stofnað

6-Skipulagt viðhald/lagfæring

Aðdragandi að spjaldtölvunotkun hjá HS Veitum

Prentað út
úr DMM og
sett í „möppu“



Aðdragandi að spjaldtölvunotkun hjá HS Veitum

Vefgátt

Nýta vefgáttina á bakvakt
með laptop tölvur !



Hætt var við þetta og ákveðið að nota spjaldtölvur fyrir
alla útideildina

Aðdragandi að spjaldtölvunotkun hjá HS Veitum




DMM vefgátt

Hvernig hefur innleiðing tekist



Hvernig hefur innleiðing tekist

Nýtt viðmót



Hvernig hefur innleiðing tekist

Skrá Breyta Skoða Eftirlæti Verkfæri Skipun Gluggar Hjálp

Viðskiptavinur: Tæki: Staða reiknings: Starfssvæði: SUD Starfsstöð: Verkstjóri Hópur: RAFMAGNSD Framvinda: Staða: Sniðmát:

Yfirlit Almennit Uppsetning Afhending Annað Tölfræði Fylgisköl Verkstjóri Úthlutun Undirb

G	Verkbeiðni	DMM	Verk	Lýsing
	DMM2932	2932	W03060903	DRE701 Flugstöð Leifs Eiríkssonar
	DMM2931	2931	W03060613	DRE508 Hraunholt 1
	Vb145331	2931	W03060613	V-verkR: DRE508 DMM

Tenging milli
DMM → Axapta
DMM → teiknikerfi

Verkbeiðnir {Deild}

Flokkun eftir dálkatitli - dragið dálkatitil hingað !

Núm	Áætluð byrjur	Titill	Staða	Fj. gátlista	Tegund	Fj. verkþátt	Fj. dæmin
2932	25.11.2014	DRE701 Flugstöð Leifs Eiríkssonar	A2 - verkstjóri undirbúningur	3	6-Skipulagt viðhald/lagf	1	15
2931	1.8.2015	DRE508 Hraunholt 1	A2 - verkstjóri undirbúningur	0	6-Skipulagt viðhald/lagf	1	4
2930	18.8.2014	DRE309 Strandgata 14 (Jón Erl.)	B2 - Verkstjórnandi - verk hafið	0	6-Skipulagt viðhald/lagf	1	16
2929	1.1.2015	Þrif og eftirlit DRE002	A1 - Stofnað	1	4-Eftirlit	1	0
2928	24.2.2014	GL03878 Miðhóp breyting - GL03878 Austurhóp 41	D1 - Lokið	0	8-Söluverk	1	0
2927	23.1.2014	GL07902 tjón Byggðavegi	D1 - Lokið	0	7-Framkvæmdir	1	1
2926	22.1.2014	Skipta þarf um staur GL07895 við Byggðaveg	D1 - Lokið	0	7-Framkvæmdir	1	1
2925	22.1.2014	GL05071 Húsnæðing og viðhald á staurum	D1 - Lokið	0	7-Framkvæmdir	1	1

Hvaða ferli eru afgreidd með spjaldtölvum

Skoðanir

Framkvæmdaverk

Viðhaldsverk

Dæmingar

Eftirlit / Áætlanir

Söluverk

Útkall/bilun/truflun

Verkbeiðnir {Deild}			
Flokkun eftir dálkatitli - dragið dálkatitil hingað !			
Núm	Áætluð byrjur	Tegund	Titill
2932		(Allt)	DRE70
2931		(Sérniða...)	DRE50
2930	<input type="checkbox"/>	1A-Rekstrarskoðun	DRE30
2929	<input type="checkbox"/>	1B-Ytri skoðun - úttekt rekstrarskoðunar	Prif og
2928	<input type="checkbox"/>	2A-Nýskoðun	GL038
2927	<input type="checkbox"/>	2B-Ytri skoðun - úttekt nýskoðunar	GL079
2926	<input type="checkbox"/>	3A-Auka rekstrarskoðun	Skipta
2925	<input type="checkbox"/>	3B-Auka nýskoðun	GL059
2924	<input type="checkbox"/>	4-Eftirlit	Bilun
2923	<input type="checkbox"/>	5-Útkall/Bilun/Truflun	GL058
2916	<input type="checkbox"/>	6-Skipulagt viðhald/lagfæring	Rafsko
2915	<input type="checkbox"/>	7-Framkvæmdir	GSK17
	<input type="checkbox"/>	8-Söluverk	
	<input type="checkbox"/>	9-Heimlagnir	

Leitarorð



Sláðu inn upphaf tímabils



Veldu stöðu

Veldu deild

Listi



Verkbeiðni

Auðkenni: 4327

Titill: Fit a skinjari fyrir T2

Áætluð byrjun: 14.02.2015

Staða: C1 - Verkstjóri - kvittað frá verkstjórnanda

Tegund: 5-Útkall/Bilun/Truflun

Flokkur: -

Úthlutun: gardar*

Go To

[Opna verkbeiðni](#) ✓

[Loka](#) ✕

Dæmigerð verkbeiðni

Eigandadeild:

+Suðurnes-RAF

Flokkur:

Bókhaldsnúmer:

VV03020201 - Deild 30 Fitjar Aðveitustöð

✓ 4327-1 FIT A Spennir 2 Aðveitustöð Fitjum T2 [SUD/FIT A (Fitjar)]

Verkpáttarskýrsla:

Default Font Size A B I U

Þjófavörn fór í gang, farið á staðinn sá ekkert athugavert
Talaði við Securitas og spurði hvort skynjari fyrir T2 gæti verið bilaður,
viðkomandi sagðist ætla að gera beiðni á að skoða skynjarann, enda væri hann að
senda villuboð síðustu vikur. Hann ætlar að senda afrit af beiðninni á trausti@hs.is
THÓ 16.2.2015

fitjar.msg (0.1 MB) ✕

Browse...

Endurnefna

Bæta við fleiri viðhengjum

Verkpáttur kvittaður

⊖ Gátlistalotur: +

✓ 413-21 Útkall / Bilun / Truflun (FIT A Spennir 2 Aðveitustöð Fitjum T2) ✕

Óloknað dæmingar: + 1 óloknað dæming er til viðbótar fyrir eignina

Tilkynningar: +

Bókanir: +

*Staða:

C1 - Verkstjóri - kvittað frá verkstjórnanda

Í lagi

Síðast breytt: 16.02.2015 Trausti Hvanberg Ólafsson

Hvað segja starfsmenn?

Í fyrstu þá þurftu menn að venjast nýju viðmóti og verklagi

Myndavél spjaldtölvunnar mætti vera betri

Af hverju þessi tegund spjaldtölvu en ekki hin

Sumir eru ekki miklir tölvumenn og eru hálf smeykir við spjaldið

Aðrir nota spjaldið nánast eingöngu

Það þarf að vera til vara spjald í bilanatilfellum

Stundum er 3G seint og menn óþolinmóðir, → 4G

Almennt er ánægja með að vinna í vefgáttinni, góð yfirsýn og aðgengi

Helsti ávinningur

- Betri heildaryfirsýn og utanumhald
 - Eignaskráning
 - Dæmingar
 - Áætlanir
 - Eftirlit
 - Gátlistar
 - Skýrslur
 - Hjálparskjöl / leiðbeiningar

Hvað er framundan

- Við höfum stöðugt verið að bæta við og aðlaga
 - Verkferla
 - Gátlista
 - Leiðbeiningar
 - Skýrslur
- Efla notkunina og hætta að nota pappír
 - Ávinningurinn er sá að með skráningu á vefgátt á vettvangi eru nýjustu upplýsingar aðgengilegar öllum strax.

Hvað er framundan

- Halda áfram þróun DMM
 - Teikningar út frá skráningu eigna í DMM (götuskápar)
 - Staðsetning viðkomandi á skjá spjaldtölvu og listi yfir eignir/verkbeiðnir í nágrenninu? → Einhverskonar APP
 - Strikamerki á eignum, tenging við eign/verkbeiðni/gátlista/leiðbeinigar í spjaldtölvu

Takk fyrir áheyrnina



Pálsfjall í Vatnajökli